

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR XTEND CX-500

DESCRIPCIÓN

Limpiador Superficial: Sistema disolvente para la limpieza de los moldes. Limpiador de uso general que puede ser usado para eliminar el exceso de desmoldeante semi-permanente o residuos de la resina. Aplicar siempre antes de la preparación del sistema XTEND.

COMPOSICIÓN

Mezcla equilibrada de disolventes hidrocarburos.

USO

Limpiador de molde del sistema semi-permanente XTEND
Puede ser usado en moldes calientes

MANIPULACIÓN

Utilizar guantes resistentes a productos químicos. Protegeros con guantes de goma tipo NITRILO, NEOPRENO O BUTILO. Lavar las manos frecuentemente y si es necesario y cuando se use CX-500 de forma prolongada. Utilizar crema protectora de manos si se cree necesario. No fumar hasta que las manos estén totalmente limpias.

Antes de usar CX-500 para limpiar un molde de caucho o silicona, aplicar algunas capas sobre una pequeña zona de la parte exterior del molde, de esta forma sabremos si existe algún efecto perjudicial sobre el material del molde.

CARACTERÍSTICAS

Color	Transparente
Viscosidad	< 15cps@25°C
Densidad	0.840 a 25°C
Flash Point	<23° C (C.O.C.)
Tiempo de vida	1 año en envase original sin abrir
Punto de Ebullición	80 – 140°C

LIMPIEZA INICIAL

Es muy importante, antes de aplicar, recordar que la superficie del molde debe de estar limpia y exenta de otros desmoldeantes utilizados anteriormente o de otras sustancias contaminantes.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Revisar la Hoja de seguridad antes de usarlo.
Está listo para su uso. No diluir. Esperar 30 minutos antes de aplicar el desmoldeante

* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedarán fuera de nuestro control.

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR XTEND CX-500

Utilizarlo para preparar el molde siempre antes de aplicar el sistema XTEND. De esta forma aplicaremos el sellador sobre una superficie recién acondicionada y totalmente limpia.

Utilizarlo también, cuando tras unos cuantos desmoldeos, se quiera volver reaplicar desmoldeante y queramos partir de una superficie limpia y renovada.

1. Humedecer ligeramente un trapo de algodón con CX-500 y aplicar frotando sobre la superficie del molde.
2. Inmediatamente, cuando está empezando a evaporar, usar otro trapo de algodón limpio y frotar encima hasta su completa eliminación.
3. Repetir la operación si se considera necesario.
4. No aplicar ningún producto en el molde hasta que el limpiador CX-500 haya totalmente evaporado y la superficie esté seca.

PRECAUCIONES

Utilizar guantes apropiados y gafas protectoras. CX-500 contiene disolventes inflamables y debería ser usado en áreas correctamente ventiladas. Mantener guardado en zonas frías y secas.

OTRA INFORMACIÓN

Esta información se suministra para profesionales técnicamente preparados y bajo su propio riesgo. La información proporcionada es correcta, aunque la compañía no asume ninguna responsabilidad sobre la validez de esta información para cualquier proceso específico.

Además, esta compañía no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o sus consecuencias que puedan resultar de la utilización o no de los productos o de la información facilitada por la compañía o por sus representantes.